

Numele și prenumele verficatorului atestat:

D. Ing. Ștefan Buda
Calea Buziasului Nr. 11, Timisoara
Tel. 0256/200.368
NR. 08296

Nr. 03075 - din 02 AUG. 2017
conform registrului de evidenta

REFERAT

Prin verificarea de calitate la cerinta It, Is (A, B, C, D, E, F)
a proiectului: " **Construire corp de cladire cu birouri Primaria Vladimirescu "**
faza PTh., ce face obiectul contractului (nr./an):

1. Date de identificare:

- Proiectant general: **ARHITEKT STUDIO A**
- Proiectant de specialitate: **S.C. PARSYMONIA S.R.L**
- Investitor : **PRIMARIA COMUNEI VLADIMIRESCU**
- Amplasament: **LOC.VLADIMIRESCU, JUD. ARAD**
- Data prezentarii pentru verificare 02 AUG. 2017

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei: *

Conform proiect, alimentarea cu apa rece menajera se face de la reseaua de apa potabila publica. Alimentarea apei calde se va face de la centrala termica in condensatie. Apele uzate menajere vor fi evacuate la reseau de canalizare stradala prin intermediul caminelor de inspectie. Asigurarea agentului termic pentru incalzirea spatiului din imobil se va face de la centrala termica in condensatie, avand o capacitate de 24 kW, functionare pe combustibil gazos. Climatul termic interior se propune a se realiza cu corpuri de incalzire statice-radiatoare.

3. Documente care se prezinta la verificare: **

- Tema de proiectare: DA
- Certificat de urbanism : _____ - _____
- Avize obtinute: _____ - _____
- Autorizatia de construire : nr. _____ - _____ emisa de _____ - _____
- Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in siguranta la actiunea seismelor, reabilitarea termica, extinderi, modernizari etc.) _____ - _____
- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia propusa pentru respectarea cerintei verificate: DA
- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva: DA
- Nota de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa, programul de calcul si listingul: DA
- Alte documente: PROGRAM DE CONTROL; CAIET DE SARCINI

4. Concluzii asupra verificarii: ***

- a) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului: DA

Pentru orice modificari ulterioare aduse proiectului prin dispozitii de santier, acestea vor fi inaintate si vericatorului de proiecte spre avizare.

- b) In urma verificarilor se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumarului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in proiect, prin grija beneficiarului, de catre proiectant: -

Am primit 3 exemplare

Investitor/ Proiectant


S.C. PARSYMONIA S.R.L



Am predat 3 exemplare

Vericator tehnic atestat:

Dr. Ing. Stefan Duna



* Se vor preciza:

- Constructie noua / existenta / care se pune in siguranta, modernizare, reabilitare, extindere etc;
- Tipul si caracteristicile constructive;
- Dimensiuni;
- Functie principala;
- Conditii de amplasament si de vecinatati care au legatura cu cerinta verificata (zona seismica, natura terenului, zona eoliana etc)

**Se inscriu documentele prezentate de proiectant si verificate efectiv.

In cazul in care documentele prezentate sun insuficiente se cere investitorului completarea acestora, fixandu-se termenul. Referatul se redacteaza dupa completarea documentatiei.

***Se inscrie numai situatia specifica (a, sau b)